


|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Gruppo      | 05_Telaio - Plastiche             |
| Codice      | 05.01                             |
| Descrizione | 01_Pannelli isolanti - Modanature |
| Revisione   | 1                                 |



FILTRI: nessuno

| Pos. | Codice         | Descrizione                                | Q.tà | Varianti |
|------|----------------|--------------------------------------------|------|----------|
| 1    | WL051300000006 | Isolante termico superiore motore          | 1    |          |
| 2    | WL051300000004 | Isolante termico anteriore sinistro motore | 1    |          |
| 3    | WL051300000005 | Isolante termico anteriore destro motore   | 1    |          |
| 4    | WET513021100A0 | Isolante termico posteriore motore         | 1    |          |
| 5    | WL0541010028A0 | Guarnizione vano portiera sinistra         | 1    |          |
| 6    | WL0571010005A0 | Modanatura laterale superiore sinistra     | 1    |          |
| 7    | W1B16961200019 | Rivetto a scatto                           | 2    |          |
| 8    | WL0541010029A0 | Guarnizione vano portiera destra           | 1    |          |
| 9    | WL0571010006A0 | Modanatura laterale superiore destra       | 1    |          |
| 10   | W1B16961200019 | Rivetto a scatto                           | 2    |          |
| 11   | WC3826010002A0 | Tappo in gomma Foro Ø14                    | 1    |          |
| 12   | WB1113512      | Tappo in gomma Tipo 6                      | 2    |          |
| 13   | WB1112012      | Tappo in gomma Tipo 4                      | 11   |          |
| 14   | WB1111012      | Tappo in gomma Tipo 2                      | 2    |          |
| 15   | W1B14882600017 | Tappo posteriore                           | 10   |          |
| 16   | W1B14881207001 | Tappo in gomma                             | 1    |          |