


Gruppo	01_Motore
Codice	01.03
Descrizione	03_Blocco cilindri
Revisione	1



FILTRI: nessuno

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Varianti
1	1A012939	Basamento completo (4R)	1	
2	1A013380	Grano	5	
3	1A005486	Vite testa esagonale flangiata	10	
4	1A005481	Sensore di battito	1	
5	825758	Vite testa esagonale flangiata M8x40	1	
6	1A012667	Grano	4	
7	1A005483	Ugello ingrassatore	2	