


Gruppo	01_Motore
Codice	01.23
Descrizione	23_Impianto di scarico
Revisione	1



FILTRI: nessuno

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Varianti
1	WET125020505A0	Convertitore completo	1	
2	WET120100600A0	Guarnizione di scarico	1	
3	WQ33110F61	Dado esagonale flangiato	2	
4	WQ33110F61	Dado esagonale flangiato	2	
5	WQ1840830F61	Vite testa esagonale flangiata	1	
6	WQ32008F61	Dado esagonale flangiato	1	
7	WET125330100A0	Staffa supporto catalizzatore	1	
8	WL0120120056A0	Silent block supporto catalizzatore	1	
9	WQ146B0820F62	Vite testa esagonale con doppia rondella	3	
10	1A018971	Sonda lambda	1	
11	WET120100700A0	Guarnizione flangia marmitta	1	
12	WET120050100A0	Tubazione scarico posteriore	1	
13	WET120190500A0	Fascia ancoraggio marmitta	1	
14	WQ1840830F61	Vite testa esagonale flangiata	2	
15	WL0120120142A0	Silent block supporto marmitta	1	
16	WQ146B0820F62	Vite testa esagonale con doppia rondella	1	
17	WQ32008F61	Dado esagonale flangiato	2	
18	WL012000000121	Fascia supporto marmitta	1	
19	W1104612000038	Silent block supporto marmitta	1	
20	WQ1840830F61	Vite testa esagonale flangiata	1	
21	WQ1840840F61	Vite testa esagonale flangiata	2	
22	WQ402B08F61	Rondella	3	
23	WQ32008F61	Dado esagonale flangiato	3	